

様式5

金属検出機チェック表

管理基準:テストピースを検出できること
(製品を通過させる前と後および作業中1時間おきに作動確認)

処理作業が終
わったらサイン

年月日	区分(いずれかに○)*	測定時刻	反応**	作業者 (サイン)	不良時の 改善措置等	衛生管理者 (日付と サイン)
1 R元6.30	始業・作業中・終業	9:15	良好・不良	△△		
2 〃	始業・作業中・終業	10:00	良好・不良	△△		R01/6/30 ◇◇
3 R元7.1	始業・作業中・終業	13:00	良好・不良	△△		
4 〃	始業・作業中・終業	14:00	良好・不良	△△		
5 〃	始業・作業中・終業	14:25	良好・不良	△△	金属検出機 を調整し、 14:00-のもの を再度検査	R01/7/1 ◇◇
6 〃	始業・作業中・終業	14:30	良好・不良	△△		
7 〃	始業・作業中・終業	14:45	良好・不良	△△		
8	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
9	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
10	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
11	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
12	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
13	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
14	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
15	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
16	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
17	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
18	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
19	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
20	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
21	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
22	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
23	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
24	始業・作業中・終業	:	良好・不良			
25	始業・作業中・終業	:	良好・不良			

異常があっ
たら衛生管
理者を呼ぶ。
衛生管理者
も一緒にこ
の工程に立
ち会ったらサ
イン。

*: 始業時と終業時には必ず実施すること。お昼休みをとったときは午前と午後の始業時と終業時に実施すること。また、始業後1時間を経過したら作業中にも実施すること。

** : 鉄(Fe)およびステンレスチール(SUS304)等、使用機種用のテストピースを探知した場合は良好、探知しなかった場合は不良

*** : 記録者とは異なる確認者がいる場合は、あらかじめ確認する頻度を定め、確認すること